



## أنقى برايمر D41

دهان اساس اسفلتي (برايمر)

www.anqa.com.sa @anqa\_com\_sa @anqa.com.sa

### الصحة والسلامة والبيئة:

- يجب على العاملين ارتداء أقنعة واقية وقفازات ونظارات حماية العين أثناء التطبيق. يحتوي المنتج على مذيبيات متطايرة ذات نقطة اشتعال منخفضة، لذا يلزم توفير تهوية كافية في مكان العمل. يجب إبعاد مصادر الاشتعال واللهب المكشوف عن منطقة التطبيق.

- يرجى قراءة وفهم وإتباع جميع تعليمات صحائف بيانات سلامة المواد ومعلومات بطاقة المنتج قبل الاستخدام.

- لتنظيف الأدوات، استخدم الكيروسين.

### المواصفات الفنية:

| الخصائص                               | النتائج     | الطريقة القياسية |
|---------------------------------------|-------------|------------------|
| الكثافة عند ٢٥°م، كجم/لتر             | 0.87 – 0.89 | ASTM D70         |
| لزوجة سايبول فيورول عند ٢٥°م، ثانية   | 25-125      | ASTM D88         |
| نقطة الوميض كاس مفتوح تجارت، °م       | 35 mint.    | ASTM D 3143      |
| درجة اختراق الأسفلت الناتج عن التقطير | 20 – 25     | ASTM D 5         |
| المركبات العضوية المتطايرة، % وزناً   | 55          | ASTM D 402       |
| محتوى الماء                           | Nil         | ASTM D 95        |

- يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية البريطانية BS 6949-91

- زمن الجفاف السطحي على الفولاذ (٦،١): ٣ ساعات.

- زمن إعادة الطلاء (٦،٢): يوصى بتطبيق طبقتين بعد مرور ٧٢ ساعة. لم تظهر الطبقة الجافة أي علامات انكماش أو تقشر أو تجعد.

- مقاومة مياه البحر (٨،٢): لم يُلحظ أي انفصال في الطلاء بعد مرور ٢٤ ساعة على الجفاف.

### الوصف:

**أنقى برايمر D41** هو أساس بيتوميني يُطبق على البارد، مُصمم خصيصاً لأغراض التسقيف والتأسيس العام، ويُستخدم في أنظمة العزل المائي والرطوبة البيتومينية سواء كانت فوق أو تحت سطح الأرض.

### المميزات:

- يتميز بقدرة اختراق عالية ولزوجة منخفضة.  
- يوفر تماسكاً ممتازاً لجميع أغشية البيتومين.  
- يعمل كحاجز فعال ضد الغبار والرطوبة.  
- وقت جفاف مناسب.

### طريقة الاستعمال:

يجب التأكد من أن السطح المراد معالجته نظيف وجاف تماماً وخالي من أي غبار أو أوساخ أو زيوت أو شحوم. قبل الاستخدام، يجب تحريك المنتج جيداً. يُطبق المنتج على السطح باستخدام فرشاة أو أسطوانة دهان أو جهاز رش. بعد التطبيق، يجب عدم ترك طبقة البرايمر معرضة للعوامل الجوية لأكثر من ٢٤ ساعة. في حال تجاوز هذه المدة، يُنصح بتطبيق طبقة أخرى وتركه حتى يجف تماماً. يمكن تنظيف الأدوات المستخدمة بواسطة مذيبيات مناسبة مثل الجازولين أو الكيروسين.

### معدل التغطية:

يتراوح معدل التغطية بين ٠,٣ و ٠,٥ لتر لكل متر مربع، ويعتمد ذلك على طريقة التطبيق وخصائص السطح وحالة الطبقة التحتية.

### التعبئة:

يُعبأ المنتج في دلاء بلاستيكية أو معدنية بسعة ١٦، ١٨، و ٢٠ لتراً، بالإضافة إلى براميل بسعة ٢٠٠ كجم.

### لتخزين:

يُحفظ المنتج في مكان جاف ومظلل. بعد الفتح، يجب إعادة إغلاق العبوات بإحكام لمنع تبخر المذيبيات.